


ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник голови комісії

від 13.03.2023 р. № 3

 Олена МУРАВЛОВА

АКТ

**комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок
збройної агресії Російської Федерації**

Лиманська МТГ

(назва адміністративно-територіальної одиниці)

13.03.2023 р.

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: 1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб

Адреса розташування: м. Лиман, вул. Свободи, 1-А 69 державна пожежно-рятувальна частина 21 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння) 1413300000:01:013:0012

Форма власності: Державна

Власник (управитель) 21 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області

(прізвище, власне ім'я, паспортні дані,

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: ЄДРПОУ 38068306

реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи, ЄДРПОУ)

Комісія з обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - комісія) у складі:

голови комісії Ірина СИРОВАТСЬКА – заступник міського голови

заступника голови комісії Олена МУРАВЛОВА – начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Лиманської міської ради

секретаря комісії Володимир НАУМОВ – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради

членів комісії

- Катерина КИЧА – начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської міської ради, головний архітектор;
- Яна КОСИК – начальник юридичного відділу виконавчого комітету Лиманської міської ради;
- Олег ПРОХОРОВ – т.в.о. начальника відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку виконавчого комітету Лиманської міської ради.

що діють на підставі Розпорядження №45 від 12.10.2022 року «Про утворення Комісії з обстеження об'єктів нерухомого майна на територій Лиманської територіальної громади, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації»

(дата, номер рішення/розпорядження та назва рішення/розпорядження)

у присутності (власника, співвласників, представника) полковника служби цивільного захисту Ворони Віталія Васильовича

(прізвище, власне ім'я)

на підставі заяви (за наявності) 21 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області від 15.02.2023 року № 21/05/45

(прізвище, власне ім'я із зазначенням дати звернення)

та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта:

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини відсутні
рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції) 2003

загальна площа, кв. метрів: 1037,5

кількість поверхів: 1

підземних 1

наземних 1

мансардних 0

кількість секцій: 2

загальна кількість квартир: відсутні

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: 1037,5

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти	Стрічковий
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	Цегла
3. Переkritтя: першого поверху міжповерхові горища	Залізобетонні плити переkritтя
4. Покриття	Металевий профнастил, шифер
5. Покрівлі	Металевий профнастил та шифер по металевим конструкціям
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	Металопласткові
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	Металеві
8. Опорядження фасад підлоги стеля внутрішні стіни	Цегла Бетонна з облицюванням Бетонна з облицюванням
9. Внутрішні інженерні системи електропостачання водопостачання газопостачання	Алюміній та мідь Пластикові та металеві труби Відсутнє

каналізація

Пластикові та металеві труби

опалення

Пластикові та металеві труби

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:

орієнтовна дата пошкодження об'єкта: з 05.05.2022 року по 04.11.2022 року

ймовірні причини пошкодження об'єкта: ракетні та артилерійські обстріли

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

фундамент: 0%

зовнішні стіни, фасад: 3 м.кв облицювання стіни природним камінням, 20 м.кв. стіни будівлі

димоканери – 2,6% від 880 м.кв

дах/покрівля: 636 м.кв. пожежного депо, 60 м.кв будівлі димоканери – 57,3% від 1214 м.кв

внутрішні стіни/перегородки: 24 м.кв. будівлі димоканери – 2.6 % від 909 м.кв

підлоги: 0%

заповнення віконних та дверних прорізів: 37 вікон – 97% з 38 вікон, 27 дверей – 73% з 37

дверей

інженерні мережі та обладнання: знищено електричні мережі водопостачання та система опалення у приміщенні пожежного депо - 25% від загального об'єму мереж

інші конструкції та елементи будівлі: секційні ворота пожежного депо знищено – 100%, знищено облицювання стін у середині будівлі – 35% з 2214 м.кв., знищено підвісну стелю Армстронг - 100% від 187 м.кв., знищено підвісну стелю з профнастилу 100% з 336 м.кв. Зруйновано 335 м.кв. будівлі гаражів - 32% від 1049 м.кв. Щогла для антени зруйнована – 100%.

Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт не проводились


Інша додаткова інформація _____

Висновки: Будівля пожежного депо орієнтовно пошкоджена на 49%, на момент огляду придатна до експлуатації на 51%.. В будівлі димоканери наявні пошкодження несучих та огорожувальних конструкцій у розмірі 45% від загальної кількості конструкцій будівлі, ступінь на характер яких свідчить про необхідність виконання робіт щодо часткового демонтажу частини об'єкта або його окремих конструкцій, підсилення об'єкту або його окремих несучих та огорожувальних конструкцій, на момент огляду не придатна до експлуатації. Будівля гаражів орієнтовно пошкоджена на 32% та на момент огляду не придатна до експлуатації. Необхідно провести технічне обстеження пошкодженого майна. Враховуючи, що на даний час, відсутній необхідний обсяг фінансування робіт з обстеження, технічне обстеження провести за власні кошти балансоутримувача пошкодженого майна

До акта комісійного обстеження додаються: результати фотофіксації пошкодженого об'єкта
(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об'єкта)

Заступник голови

Секретар комісії



Олена МУРАВЛІОВА

Члени комісії,

що склали АКТ:



Володимир НАУМОВ


Катерина КИЧА

Олег ПРОХОРОВ

Власник

(управитель/представник)

(у разі участі в обстеженні)



Віталій ВОРОНА

(власне ім'я, прізвище)

ТАБЛИЦЯ ІЛЮСТРАЦІЙ

До акту обстеження нежитлової будівлі пожежної частини 21 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, м. Лиман, вул. Свободи, 1-А.



Ілюстрація № 1. Вид пошкодженої будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, м. Лиман, вул. Свободи, 1-А.



Ілюстрація № 2. Вид пошкодженої будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, м. Лиман, вул. Свободи, 1-А.



Ілюстрація № 3. Вид пошкодженої будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, м. Лиман, вул. Свободи, 1-А.



Ілюстрація № 4. Вид пошкодженої будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, м. Лиман, вул. Свободи, 1-А.



Ілюстрація № 5. Вид пошкодження в кабінетах будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, м. Лиман, вул. Свободи, 1-А.



Ілюстрація № 6. Вид пошкодження в кабінетах будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, м. Лиман, вул. Свободи, 1-А.



Ілюстрація № 7. Вид пошкодження в автомобільному боксі будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, м. Лиман, вул. Свободи, 1-А.