


ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник голови комісії

від 13 03 2023 р. № 2

 Олена МУРАВЛЬОВА

АКТ
комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок
збройної агресії Російської Федерації

Лиманська МТГ

(назва адміністративно-територіальної одиниці)

13.03.2023 р.

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: 1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб

Адреса розташування: м. Лиман, с. Щурове, вул. Набережна, 16. 95 державна пожежно-рятувальна частина 21 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння) 1413300000:07:002:1040

Форма власності: Державна

Власник (управитель) 21 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області

(прізвище, власне ім'я, паспортні дані,

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: ЄДРПОУ 38068306

реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи, ЄДРПОУ)

Комісія з обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - комісія) у складі:

голови комісії Ірина СИРОВАТСКА – заступник міського голови

заступника голови комісії Олена МУРАВЛЬОВА – начальник відділу охорони здоров'я

виконавчого комітету Лиманської міської ради

секретаря комісії Володимир НАУМОВ – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради

членів комісії

- Катерина КИЧА – начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської міської ради, головний архітектор;

- Яна КОСИК – начальник юридичного відділу виконавчого комітету Лиманської міської ради;

- Олег ПРОХОРОВ – т.в.о. начальника відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку виконавчого комітету Лиманської міської ради.

що діють на підставі Розпорядження №45 від 12.10.2022 року «Про утворення Комісії з обстеження об'єктів нерухомого майна на територій Лиманської територіальної громади, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації»

(дата, номер рішення/розпорядження та назва рішення/розпорядження)

у присутності (власника, співвласників, представника) полковника служби цивільного захисту Ворони Віталія Васильовича

(прізвище, власне ім'я)

на підставі заяви (за наявності) 21 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області від 15.02.2023 року № 21/05/45

(прізвище, власне ім'я із зазначенням дати звернення)

та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта:

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини відсутні
рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції) 1974

загальна площа, кв. метрів: 458

кількість поверхів: 1

підземних 0

наземних 1

мансардних 0

кількість секцій: 2

загальна кількість квартир: відсутні

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: 458

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти	Стрічковий
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	Цегла
3. Переkritтя: першого поверху міжповерхові горища	Залізобетонні плити переkritтя
4. Покриття	Шифер
5. Покрівлі	Шифер по дерев'яним конструкціям
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	Металопласткові та дерев'яні
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	Металопластикові та дерев'яні
8. Опорядження фасад підлоги стеля внутрішні стіни	Цегла Бетонна з облицюванням Бетонна з облицюванням Цегла
9. Внутрішні інженерні системи електропостачання водопостачання газопостачання каналізація	Алюміній та мідь Пластикові та металеві труби Відсутнє Пластикові та металеві труби

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також паяної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних списків, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:

орієнтовна дата пошкодження об'єкта: травень.2022 року

ймовірні причини пошкодження об'єкта: артилерійський обстріл

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

фундамент: 0%

зовнішні стіни, фасад: 10 м.кв. зовнішньої стіни - 2%

дах/покрівля: 476 м.кв. пожежного депо - 100% з 476 м.кв.

внутрішні стіни/перегородки: 0%

підлоги: 0%

заповнення віконних та дверних прорізів: 19 вікон - 82% з 23 вікон. 2 дверей - 1% з 22 дверей

інженерні мережі та обладнання: знищені електромережу - 30% від загального об'єму електромережі

інші конструкції та елементи будівлі: 358 м.кв. облицювання стін - 34% від 1049 м.кв.

Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт не проводились

Інша додаткова інформація _____

Висновки: Будівля орієнтовно пошкоджена на 29%, на момент огляду придатна до експлуатації на 71%. У місті руйнації зовнішньої стіни виявлено розтріскування та втрата несучої здатності конструктивних елементів, що в цілому впливає на несучу спроможність несучої зовнішньої стіни. Необхідно провести технічне обстеження пошкодженого майна. Враховуючи, що на даний час, відсутній необхідний обсяг фінансування робіт з обстеження, технічне обстеження провести за власні кошти балансоутримувача пошкодженого майна

До акта комісійного обстеження додаються: результати фотофіксації пошкодженого об'єкта

(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об'єкта)

Голова комісії

(підпис)

Олена МУРАВЛІОВА

(власне ім'я, прізвище)

Секретар комісії

(підпис)

Володимир НАУМОВ

(власне ім'я, прізвище)

Члени комісії

(підпис)

Катерина КИЧА

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Олег ПРОХОРОВ

(власне ім'я, прізвище)

Власник

(управитель/представник)

(у разі участі в обстеженні)

(підпис)

Віталій ВОРОНА

(власне ім'я, прізвище)

ТАБЛИЦЯ ІЛЮСТРАЦІЙ

До акту обстеження нежитлової будівлі пожежної частини 21 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, с. Щурове, вул. Набережна, 1-Б.



Ілюстрація № 1. Вид пошкодженої будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, с. Щурове, вул. Свободи, 1-Б.




Ілюстрація № 2. Вид пошкодженої будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, с. Щурове, вул. Свободи, 1-Б.



Ілюстрація № 3. Вид пошкодженого даху будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, с. Щурове, вул. Свободи, 1-Б.



Ілюстрація № 4. Вид пошкодженої будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, с. Щурове, вул. Свободи, 1-Б.



Ілюстрація № 5. Вид пошкодженого кабінету в будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, с. Щурове, вул. Свободи, 1-Б.



Ілюстрація № 6. Вид пошкодженої стіни в будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, с. Щурове, вул. Свободи, 1-Б.