

АКТ № 15
комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок
збройної агресії Російської Федерації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова комісії

Ігор КРИВОРОТНИЙ

ВИКОНАВЧИЙ
КОМІТЕТ

28.07.2023



28.07 2023 р.

м. Кривий Ріг

(назва адміністративно-територіальної одиниці)

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: Не житлова

будівля.
Адреса розташування: вул. Володимира Великого 32

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння) 121000000.06.160.0005

Форма власності: Комунальна

Власник (управитель): Територіальна громада.
(прізвище, власне ім'я, паспортні дані,

05410872.

Виконавчий комітет Саксаганської у місті Радчі
реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи, ЄДРПОУ)

Комісія з обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - комісія) у складі:

Голови комісії – Криворотного Ігоря Івановича, Парубенка Олександра Васильовича - заступника голови комісії, Потапенка Валерія Анатолійовича – секретаря комісії

членів комісії: Авраменко Світлана Михайлівна, Левченко Альона Юріївна, Дмитренко Олександр Сергійович

що діють на підставі рішення органу місцевого самоврядування, а у разі його відсутності - розпорядження начальника військової адміністрації населеного пункту: рішення Саксаганської районної у місті ради від 13.06.2023р. № 187

та назва рішення/розпорядження)

у присутності (власника, співвласників, представника)

Зав.госп. Підп.м.р.

на підставі заяви (за наявності)

(прізвище, власне ім'я із зазначенням дати звернення)

та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта:

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини не відноситься
рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції): 1980 рік.

Будівля

загальна площа, кв. метрів: 3526,5.

Будівля

кількість поверхів: 4 (чотири + підвал).

Будівля прибудови - - , підземних - - наземних - - , мансардних - - ,

кількість секцій:- , загальна кількість квартир: - - і, площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: - м²

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану -

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти <u>Будівля</u>	бетонний
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни) <u>Будівля</u>	кирпич красный
3. Перекриття:	
першого поверху <u>Будівля</u>	сборні ж/б. Плити.
міжповерхові	сборні ж/б. Плити.

горища	Залізобетонні пліти.
4. Покриття	Бетонне
5. Покрівлі	4-х слойка руберойда.
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	Дерев'яні
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	металеві
8. Опорядження фасад	бетонна крихта.
підлоги	паркет
стеля	Залізобетонні пліти.

внутрішні стіни	Кирпич червоный
9. Внутрішні інженерні системи електропостачання	Є
водопостачання	Є
газопостачання	—
каналізація	Є
опалення	Централізоване.

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта: в ході візуального огляду

орієнтовна дата пошкодження об'єкта: 14.07.2023 р.
ймовірні причини пошкодження об'єкта: Ракетна атака Р.Ф.

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

фундамент: —

зовнішні стіни, фасад: —

дах/покрівля: —

внутрішні стіни/перегородки: —

підлоги: —

заповнення віконних та дверних прорізів: 10 вікон. (скло).

інженерні мережі та обладнання —

інші конструкції та елементи будівлі —

Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт

Інша додаткова інформація: пошкоджено скло


Розмір $150 \times 130 \times 2 \times 10 = 39 \text{ м}^2$


Висновки: -


До акта комісійного обстеження додаються:

(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об'єкта)

Члени комісії


(підпис)


(підпис)



(підпис)


(підпис)

(підпис)

(підпис)


(власне ім'я, прізвище)


власне ім'я, прізвище)


(власне ім'я, прізвище)


(власне ім'я, прізвище)

(власне ім'я, прізвище)

власне ім'я, прізвище)

Власник
(управитель/представник)
(у разі участі в обстеженні)


(підпис)


(власне ім'я, прізвище)