

Акт огляду
перегінної колії
ст. Промислова (ЗЦ) Інгульської шахти – ст. Канатове

05.04.2024р.

Під час перевезення порожньої вертушки із ст. Канатове на ст. Промислова, машиніст тепловозу ЗЦ Інгульської шахти Бобрика О.А. виявив викиди колії та кушову гнилість шпал на ділянці між ПК1 та ПК 9.

Комісія в складі начальника ЗЦ Інгульської шахти Лавріненко С.М., начальника станції ЗЦ Савченко Г.В., ст. майстра дистанції ЗЦ Куліша А.М., провели огляд перегінної колії між ст. Канатове та ст. Промислова в районі ПК1 –ПК9 та встановили, що кушова гнилість шпал та викиди на цій ділянці колії можуть призвести до зупинки перевезень залізничним транспортом та зриву виконання програми перевезення, а також виникнення транспортної події, яка може призвести до зайвих витрат та пошкодження вагонного парку. Для стабільної роботи та безпеки руху необхідно негайно провести поодинокую заміну кожної третьої дерев'яної шпали на залізобетонні зі скріпленнями КБ -43, КБ -50 на цій ділянці.

Начальник ЗЦ Інгульської шахти

Лавріненко С. М.

Начальник станції ЗЦ

Савченко Г. В.

Ст. майстер дистанції ЗЦ

Куліш А. М.

Машиніст тепловозу ЗЦ

Бобрика О. А.