


Директору КП «Теплогарант» Леменчуку І.М.
головного інженера Глущенко О.В.



Доповідна.

Довожу до Вашого відома що в зв'язку з погодними умовами (буревій) була порушена цілісність ізоляційного шару тепломережі по пр. Миру 70-72, що є порушенням правил технічної експлуатації теплових установок і мереж (Првила № 183 від 27.03.2015р) та призводить до втрати тепла, як наслідок, до збитків у діяльності підприємства. Для ліквідації наслідків потрібно негайно закупити слідуючі матеріали:

фольгоізол 10мм – 25м/п;
піно фол 7мм – 3м;
дріт в'язальний 1,6мм ;
дріт в'язальний 1,2мм

Прошу задовольнити прохання про закупівлю.

Головний інженер

05.12.23р.

