



**ОКНЯНЬСКА СЕЛИЩНА РАДА
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
на території Окнянської селищної ради**

вул. Незалежності, 2 селище Окни, Подільський район, Одеська область, 67900
тел.(04861) 2-10-53, факс (04861) 2-10-68, E-mail: selychna5@ukr.net Код ЄДРПОУ 04379924

ПРОТОКОЛ № 5

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій
на території Окнянської селищної ради

21.03.2024 року

селище Окни

Місце проведення:
Окнянська селищна рада
вул. Незалежності, 2

Початок засідання: 11.00 год

Головував: селищний голова, голова комісії Олег Белоус
Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)
Порядок денний:

I. Про обстеження водонапірних веж на території сіл Маяки та Малаївці.

Виступив: селищний голова Окнянської селищної ради Олег Белоус, повідомив, що на виконання рішення комісії з питань ТЕБ і НС Окнянської селищної ради від 12.03.2024 № 4 комісія з обстеження стану об'єктів, що мають критично важливе значення на території Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області в умовах правового режиму воєнного стану (затвердженої розпорядженням Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області від 03.07.2023 № 48-ОД) здійснила обстеження аварійних водонапірних веж, що знаходяться за адресами: 67932, Одеська область, Подільський район, село Малаївці, вулиця Миру; 67943, Одеська область, Подільський район, село Маяки, вулиця Миру та склала відповідні акти (додаються). Внаслідок обстеження встановлено наступне:

1. Водонапірна вежа в с. Маяки знаходиться в аварійному стані і при обстеженні виявлені недоліки, а саме: руйнування конструкції в цілому, значні пошкодження антикорозійного шару опори, значні численні сліди наскрізної корозії на всій поверхні бака вежі та циліндричної опори. Порушена цілісність металевої основи та виявлено сліди руйнування бетонної основи, значні пошкодження антикорозійного шару та ознаки іржі на всій поверхні цоколя і ствола, товщина металу у деяких місцях становить 1-2 мм. Відсутній натяг розтяжок для утримання споруди, натяжні елементи повністю вкрито корозією. Наявна корозія зварних швів конструкції, що приводить до втрати товщини зварних швів. Близько 30 років водонапірна вежа не використовувалась за своїм призначенням.

Враховуючи вищевикладене, подальша експлуатація може привести до надзвичайної ситуації. Комісія дійшла висновку, що для усунення аварій є нагальна потреба для заміни водонапірної вежі на нову ідентичну.

2. Водонапірна вежа в с. Малаївці знаходиться в аварійному стані і при обстеженні виявлені недоліки, а саме: руйнування конструкції в цілому, значні пошкодження антикорозійного шару опори, значні численні сліди наскрізної корозії на всій поверхні бака вежі та циліндричної опори. Товщина металу у деяких місцях становить 1-2 мм, наявне витікання з опорних конструкцій, що призводить до значних втрат води. Відсутній натяг розтяжок для утримання споруди, натяжні елементи повністю вкрито корозією. Наявна корозія зварних швів конструкції, що приводить до втрати товщини зварних швів.

Враховуючи вищевикладене, подальша експлуатація може привести до надзвичайної ситуації (припинення водопостачання абонентам водонапірної вежі). Комісія дійшла висновку, що для усунення аварій є нагальна потреба для заміни водонапірної вежі на нову ідентичну.

За результатами доповіді та з огляду на зазначене, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Акт обстеження аварійної водонапірної вежі «Виноградна» в с. Малаївці від 20 березня 2024 року та акт обстеження аварійної водонапірної вежі с. Маяки від 20 березня 2024 року взяти до уваги.

2. Виконавчому комітету Окнянської селищної ради розробити проєктно-кошторисну документацію на придбання водонапірних веж для встановлення їх в с. Маяки та в с. Малаївці у зв'язку з нагальною потребою.

Термін: невідкладно

3. Начальнику відділу фінансів Окнянської селищної ради Ірині Паламарчук виділити кошти відповідно до проєктно-кошторисної документації на придбання водонапірних веж для встановлення їх в с. Маяки та в с. Малаївці.

Термін: відповідно до проєктно-кошторисної документації

4. Старостам Малаївського старостинського округу та Маяківського старостинського округу спільно з виконавцем (виконавцями) робіт опрацювати і затвердити у встановленому порядку «План-графік проведення робіт» та вести періодичний моніторинг за ходом проведення робіт, відповідно до параметрів проєктно-кошторисної документації.

Термін: на час проведення робіт

II. Про облаштування площі біля «Парку Літнього»

Виступив: селищний голова Окнянської селищної ради Олег Белоус, який довів до присутніх клопотання начальника відділу ЦНАП Ольги Ніколаєвої від 14.03.2024 та клопотання начальника відділу РАЦС та МП Вікторії Никифорової від 14.03.2024 № 01-15/65 (додаються) щодо облаштування площі біля «Парку Літнього» у зв'язку з тим, що під час погіршення погодних умов (випадання опадів у вигляді дощу) вказану площу повністю заливає водою, що ускладнює роботу відділів ЦНАП і РАЦС та МП, а саме: перешкоджає прийому громадян та може призвести до руйнації будівель за адресами: вулиця Соборна, 6, селище Окни, Подільський район, Одеська область; вулиця Соборна, 13, селище Окни, Подільський район, Одеська область.

За результатами доповіді та з огляду на зазначене, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію селищного голови взяти до уваги для подальшого реагування.

2. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою провести обстеження площі біля «Парку Літнього» та надати пропозиції щодо її облаштування.

Термін: невідкладно

3. Виконавчому комітету Окнянської селищної ради розробити проєктно-кошторисну документацію на облаштування площі біля «Парку Літнього».

Термін: невідкладно

4. Начальнику відділу фінансів Окнянської селищної ради Ірині Паламарчук виділити кошти відповідно до проєктно-кошторисної документації.

Термін: відповідно до проєктно-кошторисної документації

5. Дільниці з благоустрою Окнянської селищної ради при проведенні робіт заборонити громадянам доступ в зону проведення робіт, для цього периметр проведення робіт огородити парканом або сигнальною стрічкою з попереджувальними надписами.

Термін: на час проведення робіт

6. Виконавчому комітету Окнянської селищної ради спільно з виконавцем (виконавцями) робіт опрацювати і затвердити у встановленому порядку «План-графік проведення робіт» та вести періодичний моніторинг за ходом проведення робіт, відповідно до параметрів проєктно-кошторисної документації.

Термін: на час проведення робіт

Голова комісії

Секретар комісії

Олег БЄЛОУС

Володимир ПЛЕШКО

АКТ

обстеження аварійної водонапірної вежі на території с. Маяки

20 березня 2024 року

с. Маяки

Комісія у складі: голова комісії Ковтун Євгеній Васильович – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, секретар комісії Запорожан Валентина Василівна – головний спеціаліст сектору житлово-комунального господарства та благоустрою відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою селищної ради, члени комісії: Куріпко Володимир Миколайович – начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою, головний архітектор селищної ради, Комарницька Тетяна Сергіївна – завідувач сектору житлово-комунального господарства та благоустрою відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою селищної ради, Плешко Володимир Віталійович – начальник відділу з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами селищної ради, Чайка Дмитро Вікторович – заступник начальника відділу поліцейської діяльності № 2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, Черній Ольга Олександрівна – головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Подільського РУ ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області та Самбурська Катерина Владленівна – староста Маяківського старостинського округу, на виконання рішення комісії ТЕБ та НС Окнянської селищної ради № 4 від 12.03.2024 здійснила обстеження аварійного стану водонапірної вежі в с. Маяки Подільського району Одеської області. Внаслідок обстеження встановлено наступне:

Водонапірна вежа в с. Маяки Подільського району Одеської області знаходиться в аварійному стані і при обстеженні виявлені недоліки, а саме: руйнування конструкції в цілому, значні пошкодження антикорозійного шару опори, значні численні сліди наскрізної корозії на всій поверхні бака вежі та циліндричної опори. Порушена цілісність металевої основи та виявлено сліди руйнування бетонної основи, значні пошкодження антикорозійного шару та ознаки іржі на всій поверхні цоколя і ствола, товщина металу у деяких місцях становить 1-2 мм. Відсутній натяг розтяжок для утримання споруди, натяжні елементи повністю вкрито корозією. Наявна корозія зварних швів конструкції, що приводить до втрати товщини зварних швів. Близько 30 років водонапірна вежа не використовувалася за своїм призначенням.

Враховуючи вищевикладене, подальша експлуатація може привести до надзвичайної ситуації, тому виникла нагальна потреба заміни вежі на нову ідентичну, в іншому випадку може виникнути загроза у припиненні водопостачання у населеному пункті взагалі.

Внаслідок обстеження комісія дійшла висновку, що для усунення аварій є нагальна потреба для вжиття наступних заходів: **заміни водонапірної вежі на нову ідентичну.**

Голова комісії:



Євгеній КОВТУН

Секретар комісії:



Валентина ЗАПОРОЖАН

Члени комісії:



Володимир КУРІПКО

Тетяна КОМАРНИЦЬКА

Володимир ПЛЕШКО

Катерина САМБУРСЬКА

Дмитро ЧАЙКА

Ольга ЧЕРНІЙ

АКТ
обстеження аварійної водонапірної вежі «Виноградна»
по вул. Миру в с. Малаївці

20 березня 2024 року

с. Малаївці


Комісія у складі: голова комісії Ковтун Євгеній Васильович – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, секретар комісії Запорожан Валентина Василівна – головний спеціаліст сектору житлово-комунального господарства та благоустрою відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою селищної ради, члени комісії: Куріпко Володимир Миколайович – начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою, головний архітектор селищної ради, Комарницька Тетяна Сергіївна – завідувач сектору житлово-комунального господарства та благоустрою відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою селищної ради, Плешко Володимир Віталійович – начальник відділу з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами селищної ради, Чайка Дмитро Вікторович – заступник начальника відділу поліцейської діяльності № 2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, Черній Ольга Олександрівна – головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Подільського РУ ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області та Унтілова Наталя Дмитрівна – староста Малаївського старостинського округу, на виконання рішення комісії ТЕБ та НС Окнянської селищної ради № 4 від 12.03.2024 здійснила обстеження аварійного стану водонапірної вежі «Виноградна» по вул. Миру в с. Малаївці Подільського району Одеської області. Внаслідок обстеження встановлено наступне:

Водонапірна вежа «Виноградна» по вул. Миру в с. Малаївці Подільського району Одеської області знаходиться в аварійному стані і при обстеженні виявлені недоліки, а саме: руйнування конструкції в цілому, значні пошкодження антикорозійного шару опори, значні численні сліди наскрізної корозії на всій поверхні бака вежі та циліндричної опори. Товщина металу у деяких місцях становить 1-2 мм, наявне витікання води з опорних конструкцій, що призводить до значних втрат води та потрапляння води у резервуар. Відсутній натяг розтяжок для утримання споруди, натяжні елементи повністю вкрито корозією. Наявна корозія зварних швів конструкції, що приводить до втрати товщини зварних швів.

Враховуючи вищевикладене, подальша експлуатація може привести до надзвичайної ситуації, тому виникла нагальна потреба заміни вежі на нову ідентичну, в іншому випадку може виникнути загроза у припиненні водопостачання абонентам водонапірної вежі «Виноградна» взагалі.

Внаслідок обстеження комісія дійшла висновку, що для усунення аварій є нагальна потреба для вжиття наступних заходів: **заміни водонапірної вежі на нову ідентичну.**

Голова комісії:

 Євгеній КОВТУН

Секретар комісії:

 Валентина ЗАПОРОЖАН

Члени комісії:

 Володимир КУРІПКО
 Тетяна КОМАРНИЦЬКА
 Володимир ПЛЕШКО
 Наталя УНТІЛОВА
 Дмитро ЧАЙКА
 Ольга ЧЕРНІЙ