



АКТ № 100-Н

комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок
збройної агресії Російської Федерації

м. Ізюм Харківської області

08 листопада 2023 р.

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: Нежитловий будинок; 1220.9 (Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші).

Адреса розташування: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 57;

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння) _____

Форма власності: комунальна власність Ізюмської територіальної громади Харківської області;

Власник (управитель): Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Харківської області, ЄДРПОУ 40838212;

Комісія з обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - комісія) у складі:

голова комісії: *Михайло ІЩУК, заступник Ізюмського міського голови,*

заступник голови комісії: *Володимир НОВІКОВ, заступник начальника управління з комунального майна Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради;*

секретар комісії: *Наталія КИСЕЛЬОВА, головний спеціаліст юридичного відділу апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради;*

члени комісії: *Сергій БІЛІЧЕНКО, Заступник начальника Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради;*

Олександра ЦЕРЕТЕЛЛІ, начальник відділу містобудування та архітектури - головний архітектор міста Ізюм,

Ігор АНДРУШОК, начальник відділу контролю благоустрою міста апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради;

Тамара ТЕРЕЩЕНКО, головний спеціаліст відділу контролю благоустрою міста апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради;

що діють на підставі: розпорядження Начальника Ізюмської міської військової адміністрації від 15.06.2023 р. № 407-ВС «Про затвердження складу комісії з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації на території Ізюмської міської територіальної громади та затвердження Положення про неї».

у присутності (власника, співвласників, представника) Коловоротний Богдан Вікторович, в.о. начальника Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради

на підставі заяви (за наявності) _____

(прізвище, власне ім'я із зазначенням дати звернення)

та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта:

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини: **не відноситься;**рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції): **до 1917;**загальна площа, кв. метрів: **193,8 м²;**кількість поверхів: **1;**

підземних: ---;

наземних: **1;**

мансардних: ---;

кількість секцій: ---;

загальна кількість квартир: ---;

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: ---.

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти	Стрічкові цегляні
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	Керамічна цегла
3. Перекриття:	
першого поверху	Дерев'яні
міжповерхові	---
4. Покриття	Дерев'яна кроквяна система
5. Покрівлі	Шифер
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	Віконні рами – дерев'яні, металопластикові.
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	Короби та полотна дверей – металопластикові, дерев'яні.
8. Опорядження	
фасад	Оштукатурені, пофарбовані
підлоги	Дерев'яні, лінолеум
стеля	Оштукатурена, пофарбована, «Армстронг»
внутрішні стіни	Оштукатурені, пофарбовані, шпалери
9. Внутрішні інженерні системи	
електропостачання	Централізоване
водопостачання	Централізоване
газопостачання	Централізоване
каналізація	Централізована
опалення	Автономне

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:

орієнтовна дата пошкодження об'єкта: **10 березня 2022 року;**

ймовірні причини пошкодження об'єкта: **обстріл РСЗВ, артилерійський обстріл;**

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

фундамент: ---;

зовнішні стіни, фасад: ---;

дах/покрівля: **окремі пошкодження, порушення цілісності шиферної покрівлі, зсув листів, пошкодження гребенів на площі орієнтовно 160 м²;**

внутрішні стіни/перегородки: ---;

заповнення віконних та дверних прорізів: **пошкоджено орієнтовно 23 шт. заповнень віконних отворів, 8 заповнень дверних отворів;**

інженерні мережі та обладнання: **пошкоджені інженерні мережі внаслідок впливу низьких температур;**

інші конструкції та елементи будівлі: **внутрішнє оздоблення приміщень пошкоджено внаслідок атмосферних впливів і протікання покрівлі;**

Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт — **не проводились;**

Інша додаткова інформація: _____

Висновки:

Наявні незначні пошкодження несучих та огорожувальних конструкцій, але без порушення вимог щодо механічного опору та стійкості за граничним станом першої та другої групи.

Рекомендовано виконання робіт з відновлення шляхом ремонту, в тому числі капітального ремонту.

До акта комісійного обстеження додаються:

Результати фото фіксації на 2 арк.


(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об'єкта)

Заступник голови


(підпис)


Володимир НОВІКОВ

Секретар комісії



(підпис)

Наталія КИСЕЛЬОВА


Члени комісії


(підпис)


Сергій БІЛІЧЕНКО


(підпис)

Олександра ЦЕРЕТЕЛЛІ



(підпис)

Ігор АНДРУШОК


(підпис)

Тамара ТЕРЕЩЕНКО

Власник (представник)


(підпис)

Богдан КОЛОВОРОТНИЙ

Додатки
ФОТОФІКСАЦІЯ





Показники пошкоджень

Загальна інформація	
Площа земельної ділянки (кв.м.)	---
Загальна площа будівлі (кв.м.)	193,8
Загальна площа руйнувань (кв.м.)	---
Кількість поверхів	1
Рік введення в експлуатацію	до 1917
Загальна площа вікон (кв.м) або кількість вікон	24 шт.
Пошкодження	
Зовнішні стіни (фасади) (кв.м.)	---
Покрівля (кв.м.), тип покрівлі та тип покриття	Покрівля з шиферу 160 м ² ,
Вхідні двері (кв.м)	2 шт
Площа пошкоджених вікон (кв.м) або кількість	23 шт.
Площа пошкодженої стелі (кв.м.)	180 м ²
Візуальне пошкодження конструктивних елементів	ні
Чи пошкоджені несучі конструкції? (якщо "ні" - далі не заповнювати)	
Зовнішні стіни (куб.м)	---
Внутрішні стіни (куб.м)	---
Залізобетонні конструкції (куб.м)	---
Плити перекриття (кв.м)	---
Елементи благоустрою	
Опис	